



# Bona Mix & Fill

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI



Bona Mix & Fill je spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevným brusným prachem pro vytvoření vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Může být použit pod všechny lakové a olejové systémy Bona a je vhodný jak pro světlé, tak tmavé dřeviny.

- Snadno se mísí a aplikuje
- Rychleschnoucí
- Antikorozní (žádné skvrny od rzi)
- Snadno brousitelný
- Bez zápachu
- Certifikován EC1 Plus pro velmi nízké emise



# Bona Mix&Fill

SPÁROVÝ TMEL NA VODNÍ BÁZI

## TECHNICKÁ DATA

<b>Typ produktu:</b>	akrylátová disperze
<b>Směšovací poměr:</b>	míchejte na hustotu podobnou řídké kaše.
<b>Doba schnutí:</b>	- do následné aplikace: 20 min <sup>1</sup> - do broušení: 30 – 60 min <sup>1</sup> - do ošetření lakem nebo olejem 1 – 2 hod <sup>1</sup> <sup>1</sup> Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí.
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	nerozová špachtle
<b>Spotřeba:</b>	8-12 m <sup>2</sup> /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár
<b>Bezpečnost:</b>	neklasifikován
<b>Čištění:</b>	nářadí zbavte zbytků materiálu utřením a pak opláchněte minimálním množstvím vody. Zachlý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí kartáče s vodou.
<b>Trvanlivost:</b>	nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obale
<b>Skladování/transport:</b>	při teplotách od +5°C do +30°C během skladování a přepravy.
<b>Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:</b>	společnost EKO-KOM (Česko), osvědčení č. EK-F 050 20 134 společnost ENVIPAK (Slovensko)
<b>Likvidace:</b>	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
<b>Balení:</b>	3 x 5 litrů, 10 x 1 litr

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

## PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se má použít brusivo P60-80 (před konečným brusem). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-22°C a 40-60% relativní vlhkosti vzduchu.

## APLIKACE

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
2. Nalijte produkt do míchací nádoby a smíchejte jej s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci.
3. Směs aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a bude-li nutné, tento postup opakujte. Poznámka: Bona Mix&Fill není vhodný pro tmelení spár širších než 2 mm. Bona Gap Master lze použít k vyplnění širších spár.
4. Jakmile bude povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill přebroušením pásovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120. Poslední broušení zakončete zrnitostí brusiva P120-150.
5. Podlahu ošetřete některým z nátěrových systémů Bona – podle příslušných návodů.

**Poznámka:** Bona Mix & Fill není vhodný pro spáry větší než 2 mm. Pro větší spáry použijte Bona Mix & Fill Plus.

## DŮLEŽITÉ

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.